



Worktop Oil er en luftherdende olje som trenger dypt ned i treverket og gir en sterk vann- og smussavvisende overflate. Oljen fremhever treverkets naturlige glød og gir overflaten et naturlig og friskt utseende. Worktop Oil brukes på ubehandlede eller tidligere oljebehandlede/slippte treoverflater.

- **Svært smuss- og vannavvisende**
- **Naturlig utseende**
- **Kan brukes på alle treslag**
- **Fremhever treverkets glød og årestruktur**
- **For kontakt med fødevarer**



## Bruksområde

Til pleie og vedlikehold av ubehandlede eller tidligere oljede/slippte overflater. Kun til innendørs bruk.

## Bruk

Forberedelse	<p>Det er viktig at både tre og olje har en temperatur på minst 15°C, og helst rundt 20°C, samt en luftfuktighet på ca. 50 %. Sørg for god ventilasjon i rommet av hensyn til tørketid og avdamping. Slip gamle og tidligere behandlede overflater med sandpapir korning 180. Støvsug overflaten grundig. Rengjør overflaten grundig med Intensive Wood Cleaner blandet med vann i forholdet 1:20. Vask deretter med rent vann. Etter rengjøring skal flaten tørke i minst 8 timer ved 20°C. Rør godt om før bruk.</p> <p>Husk alltid å utføre et prøvestrøk på et mindre synlig sted for å kontrollere at produktet og overflaten er forenelige.</p>
Siste sliping	Korn 180.
Behandling	<p>Bruk pensel og fordel en passende mengde olje i et jevnt og dekkende lag. Om mulig bør også baksiden av platen behandles med olje minst én gang. Vent i ca. 30 minutter ved 20°C mens oljen trenger inn i treet. Påfør mer olje hvis det oppstår tørre områder. Polér med rød WOCA Håndskrubb i treet lengderetning. Da oppnås en slitesterk overflate. Deretter tørkes all overskytende olje av med en lofri bomullsklut. Overflaten skal være helt fri for overskytende olje.</p> <p>Hvis overflaten ikke tørkes grundig nok, vil den oppleves klebrig. La platen hvile i 1 time og gjenta punkter. Platen bør behandles 2–3 ganger før den tas i bruk. Ved siste behandling slipes flaten mens den fortsatt er fuktig av olje. Bruk våtslipepapir korning 280–400 og tørk deretter av med en lofri bomullsklut.</p>
Merk	<p>Benkeplaten skal vedlikeholdes minst én gang i året eller etter behov. Det kan med fordel brukes Worktop Oil eller WOCA Maintenance Gel. Ved grundigere vedlikehold gjentas hele arbeidsprosedyren.</p>

## Tørketid

Tørketid	8-10 timer ved 20°C
Lett bruk	24 timer ved 20°C
Gjennomherdet	7 dager ved 20°C



## Tekniske data

Tetthet	0.90-0.95 g/ml.
Tørrestoffinnhold	70-75%
Holdbarhet	3 år
Påføringstemperatur	+15-25°C og ca. 50 % relativ luftfuktighet.
Viskositet	30-35 Sek. DIN Cup 4
Dekkeve	12-15 m <sup>2</sup> /L
Farger	Natur, Sort halvblank, Hvit, Granittgrå
Rengjøring av verktøy	Med terpentin
Oppbevaring	+10-25 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sol. Oppbevares frostfritt om vinteren og kjølig om sommeren.
VOC	Dette produktet inneholder maks. 260 g VOC/l. Grenseverdien er 500 g VOC/l (Kat.A/i).
Emballasje	.75

## Vedlikehold og relaterte produkter

Ukentlig rengjøring	Natural Soap, #511025 Natural Soap Spray, #510900
Månedlig pleie	Oil Refreshing Soap, #511225
Rengjøring og vedlikehold	Maintenance Gel, #527802A
Relaterte produkter	Intensive Wood Cleaner, #551525

## Kontakt

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Opplysningene er basert på omfattende laborietester og praktisk erfaring. Da bruksforholdene ofte ligger utenfor WOCA Denmarks kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver seg ethvert ansvar ved utilsiktet bruk av og omgang med produktet. Produktet kan prinsipielt betraktes som et halvfabrikat, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder seg retten til å endre produktet samt angitte data uten forvarsel. Denne etiketten/produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner*